

## Groupe : [RX 2D-3D]

### Missions :

RX2 :

- Critères d'acceptation/rejet des joints brasés des composants assemblés sur cartes
- Défauthèque
- Mesures du taux de lacunes

RX3D :

- Comparaison des paramètres d'acquisition, choix des tensions/courant , filtres, temps, ...
- Résolution comparée
- Logiciel 3D
- Mesures dimensionnelles

### Objectifs :

Mutualisation de données  
Partage des connaissances  
Évaluation des équipements